



Das Merkblatt ist von

der VdTÜV-Leitstelle „Druck- und Tanktechnik“ (LDT)

auf der Grundlage der mit Schreiben vom 28. September 2005 mitgeteilten Rückrufaktion der Fröling GmbH & Co. KG, Apparatebau Marzahna aufgestellt und mit den zuständigen Behörden der Bundesländer abgestimmt worden.

Dieses Merkblatt gibt sicherheitstechnisch ausreichende und dem Stand der Technik entsprechende Lösungen für die von der Rückrufaktion betroffenen Druckgeräte an. Anregungen zu dem Merkblatt sind zu richten an den Herausgeber:

Verband der Technischen Überwachungs-Vereine e.V. (VdTÜV)  
Friedrichstraße 136  
10117 Berlin

Stand: 16.01.2006

## **I n h a l t**

### **1 Geltungsbereich**

### **2 Für die Umsetzung durch den Betreiber empfohlene besondere Maßnahmen**

#### **1 Geltungsbereich**

Dieses Merkblatt gilt für die Prüfung von unter die Rückrufaktion der Fröling GmbH & Co. KG Apparatebau Marzahna vom 28. September 2005 fallenden Druckbehälter zur Feststellung sicherheitstechnisch bedenklicher Abweichungen vom anzuwendenden Technischen Regelwerk. Diese Druckbehälter können sowohl Arbeitsmittel gem. Abschnitt 2 BetrSichV als auch überwachungsbedürftige Anlagen gem. Abschnitt 3 BetrSichV sein.

Dieses Merkblatt führt besondere Maßnahmen als Empfehlung auf,

- die vom Arbeitgeber bei seiner Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden sollen oder
- die vom Betreiber bei der angeordneten außerordentlichen Prüfung nach § 16 BetrSichV zu beauftragen sind.